

---

## **231 - Villa al Cimitero Prima Porta (Labaro): revisione delle coperture, restauro della muratura e dei pavimenti musivi, fruizione e divulgazione**

**Localizzazione:** Municipio XV; Rione: Prima Porta (Labaro); Via Flaminia km 14,400; CAP 00138

Il sito comprende la Villa al Cimitero Prima Porta, situata nell'area del cimitero Flaminio e articolata in una parte residenziale, un complesso termale e un mausoleo, distribuiti su due terrazze digradanti. Prima dell'intervento le emergenze archeologiche erano esposte e interessate dalla vegetazione infestante, le coperture risultavano ammalorate e le pavimentazioni musive presentavano distacchi, perdite di malta e depositi superficiali. Le indagini preliminari hanno compreso rilievi tridimensionali e topografici con laser scanner e documentazione fotografica ad alta risoluzione, finalizzati alla lettura stratigrafica e allo studio dei materiali e dei danni.

L'intervento ha avuto come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione e valorizzazione del contesto mediante: revisione e manutenzione delle coperture della villa, restauro conservativo delle murature.

E' stato realizzato un percorso di visita privo di barriere architettoniche, con nuovi pannelli didattici in lingua inglese.