
75 - S. Maria dei Miracoli

Localizzazione: Via del Corso, 528, 00186 Roma (RM) - Municipio I, Rione IV Campo Marzio

La chiesa di S. Maria dei Miracoli è un edificio di notevole interesse storico e artistico., che prima dell'intervento presentava significative criticità strutturali (in particolar modo in corrispondenza della cupola) e conservative (apparati decorativi)

L'intervento ha compreso opere volta al miglioramento della vulnerabilità sismica prevedendo, per la cupola, l'inserimento di elementi metallici funzionali al contenimento delle sollecitazioni, oltre alla risarcitura delle lesioni e alla ricostruzione delle porzioni mancanti delle murature.

Il progetto, infine, ha previsti interventi di conservazione e risarcitura delle lesioni presenti all'interno della cupola.